

1


_____ (

: _____

2021 _ _

2

3



1

2



2021



绵投集团废旧临时箱式变压器情况统计表

核实时间：2020年12月22日

总序	米刑	型号	容量	存放或使用地	核实意见	备注
1			315	西山仓库	无法使用	空壳
2		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
3		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
4		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
5		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
6		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
7		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
8		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
9		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
10		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
11		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
12		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
13		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
14		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
15		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
16		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
17		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁
18		S9-M-315/10	315	西山仓库	无法使用	变压器及元器件部分损毁

绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表

序号	房屋坐落	房屋用途	房屋结构	房屋层数	房屋面积	房屋用途	房屋用途
1	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
2	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
3	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
4	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
5	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
6	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
7	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅
8	绵拾集团临时第一批次房屋拆迁补偿评估结果明细表	住宅	砖混	3	120.00	住宅	住宅



绵拾集团